

## Mantenimiento e Inspecciones

Realizar pruebas de funcionamiento e inspecciones visuales de los ganchos de seguridad antes de cada uso. Los puntos de inspección numerados (X) se proporcionan solamente como una guía. Los empleadores y los propietarios de los equipos deberán diseñar su propio plan de inspección. **SAS** requiere que una persona competente\* efectúe inspecciones anuales de los equipos de protección contra caídas y que anote las fechas de inspecciones en las etiquetas de inspección de las correas.

**Nota:** Dependiendo del uso, podría ser necesario realizar inspecciones con mayor frecuencia.

**Retirar el equipo del servicio si encuentra alguna de las siguientes condiciones:**

X = Puntos de inspección. X=Retirar X=Reparar

## Correas/Costura

- 1 Cortes en la correa, desgaste o evidencia de exposición a llamas. X
- 2 La almohadilla de protección esta desgastada. X
- 3 La costura está cortada, desgastada o floja. X
- 4 Faltan las etiquetas de identificación del producto (PID). X
- 5 Falta el retenedor elástico.

Reemplazarlo por uno suministrado por SAS. X

## Pruebas de los Ganchos de Seguridad

- 6 No pasa las pruebas de funcionamiento. X
- 7 No pasa las pruebas visuales. X

## Conector Incompatible

- 8 El mosquetón del extremo en bucle de la correa no cumple con las normas ANSI o CSA. X

Reemplazarlo con un conector que cumpla con la norma. X

## ¡ADVERTENCIA DE PELIGRO POR CONTACTO!

### NO PERMITIR QUE LA CORREA HAGA CONTACTO CON:

- Bordes afilados, abrasivos o herramientas de corte.
- Fuentes eléctricas o cables eléctricos.
- Llamas abiertas, calor intenso o asfalto caliente.
- Disolventes, selladores, pinturas o tintes.
- NO usarlos como correas para animales.

## Etiquetas de PID

Etiqueta Principal: Especificaciones de la Tabla 1.

No. de Parte		Longitud de la Correa		Fabricado en MM-AAAA	
Model		Length Ft.		DOM	
Materials		Min. Tensile Strength		Gate Strength Connector	
1" Nylon Webbing		5,000lb(22.5kN)		3,600lb(16kN)	
8,700lb Tensile Strength					
Compliance					
ANSI Z359.1-2007   OSHA 1926.502					
User wt.:					
Including tools and equipment					
310lb(140kg)					

**WARNING!** Keep away from high heat, open flame and avoid sharp edges. Remove from service if subjected to a free fall, webbing is cut or stitches are broken. Failure to follow instructions for use may result in serious injury or death.

**¡ADVERTENCIA!** Manténgase lejos de calor, llamas y evite los bordes afilados. Retire del servicio si se somete a una caída libre, el tejido se corta, o los puntos se rompen. El no seguir las instrucciones de uso puede resultar en lesiones graves o la muerte.

## Etiqueta para Inspección:

El usuario anota el primer día de uso.  
Inspecciones anuales o programadas.

Inspection		Serial No.:		No. de serie:	
Date of First Use		MM		YY	
MM	YY	By	Pass	By	Pass

**WARNING TO USER!** You are required to read and use the Instruction/ Specification manual supplied at the time this device was shipped. Improper use and installation can result in serious injury or death. Follow inspection requirements before each use.

**¡ADVERTENCIA AL USUARIO!** Usted tiene la obligación de leer y usar el Manual de Instrucción Especificación suministrado cuando este dispositivo fue enviado. El uso e instalación inadecuados pueden resultar en lesiones graves o la muerte. Siga los requisitos de inspección antes de cada uso.

## Pruebas de Funcionamiento de los Ganchos de Seguridad

Las compuertas de bloqueo están diseñadas para permanecer cerradas durante su uso. Realice las pruebas de funcionamiento y visuales de la Tabla 2 antes de cada uso y anualmente.


**Tabla 2 Retirar del servicio si falla alguna de las pruebas.**

Fig.	Tipo de Prueba	Función	Pasa X	Falla X
5a	Bloqueo de Compuerta	Presionar solamente la compuerta.	No Abre	Abre
5b	Apertura de Compuerta	Presionar simultáneamente el seguro de la compuerta y la compuerta.	Abre	No Abre
5c	Cierre de Compuerta	Soltar simultáneamente la compuerta y el seguro de la compuerta.	Cierra de Golpe	No Cierra ni Asegura
5c	Remaches	Faltan remaches o están flojos.	Remaches Intactos	Faltan Remaches

**Fig.5a Gancho de Seguridad**



**Fig.5b**



**Fig.5c**



## Ejemplos de Conexiones Compatible/Conectores No Compatibles

**Fig.6a**



**Fig.6b**



**Fig.7a**



**Fig.7c**

